		Dokumentnavn:	Side (af):
		Drift og vedligehold Bygningsdelskort	1 - (2)
SFB kode	Bygningsdel	Sagsnummer	
(23)1.04	Gulv i skur	2010-401	

Bygningsdelsbeskrivelse

Beskrivelsen indeholder følgende:

Placering

Betongulv i skur

Konstruktionsbeskrivelse

- 100 mm præfabrikeret armeret betonbund fra Spæncom Aalborg

Materialebeskrivelse

- præfabrikeret armeret betonbund fra Spæncom Aalborg, med pudset overflade som slidlag

Den samlede forventede levetid for gulvkonstruktionen:

- 40-60 år (Iflg. V&S Priskalk) såfremt gulvet bliver vedligeholdt som foreskrevet.

Den overordnede mængde

- 299 m²

Besigtigelsesanvisning

Indvendig:

Beton:

- Skal ses igennem for deformationer, revner og afskalninger

Udvendig:

- Udvendig side af konstruktionen er ikke tilgængelig

Vedligeholdelsesanvisning


Indvendig

Betonplade

- Efter behov

Udvendig

- Efter behov

		Dokumentnavn:	Side (af):
		Drift og vedligehold Bygningsdelskort	2 - (2)
SFB kode	Bygningsdel	Sagsnummer	
(23)1.04	Gulv i skur	2010-401	

Besigtigelsesaktiviteter

Indvendig besigtigelse:

Betonplade

- Tidspunkt for første besigtigelse: Ved ibrugtagning
- Besigtigelsesinterval : Hvert 2. år
- Mængde: Hele gulvfladen
- Hvem der skal udføre besigtigelsen: Driftspersonale
- Efterses for: Deformationer, Revner og afskalninger

Udvendig besigtigelse:

- Udvendig side af konstruktionen er ikke tilgængelig

Vedligeholdelsesaktiviteter

Indvendig:

- Tidspunkt for første vedligeholdelse: Ved ibrugtagning
- Vedligeholdelsesinterval: Efter behov
- Mængde: Hele gulvfladen
- Hvem der skal udføre vedligeholdelsen: Driftspersonale
- Udbedringsmetoder udarbejdes ift. de registrerede skader, Spæncom kontaktes evt. i denne forbindelse.

Spæncom A/S	Direkte : +4528968507
Letvadvej 37	Tlf : +4588888200
DK-9200 Aalborg SV	Fax : +4528178202
Danmark	

Udskiftningsaktiviteter

Indvendig:

- Tidspunkt for første udskiftning: Ved beskadiget gulvplade, som ikke kan reparerer.
- Udskiftningsinterval: Efter behov
- Mængde : Den beskadigede del
- Hvem der skal udføre udskiftningen: Driftspersonale