



Bruttoareal: 112,2 M2
Nettoareal: 91,7 M2

Badekabiner:
Der må ikke skrues i badekabiner, og sker dette alligevel, kan Scandibyg ikke stilles til ansvar. Vi man alligevel hænge noget op i badekabinerne, anbefaler Scandibyg, at bruge tape el. lign. der er godkendt til formålet.

Vægge og Loft:
Der må ikke børes eller skrues længere end 50mm ind i væg eller loft fra yderste lag gips.

- Må ikke børes i loft, ved dækflisen.
- Må kun børes maks. 25mm ind i væggen.
- Må ikke børes fra gulv og op til 80cm ved installationer/pga. installationer.
- Må ikke børes i gulv, rør og kabler ligger højt.
- Må ikke børes fra gulv til loft.
- Ved installationer/pga. installationer

Rev. B/S/M/C Tekst ændret, samt ekstra synlig
Rev. A/S/M/C Tilføjet "må ikke børes" ved dækflise loft

RYHAVEN		Proj. nr. 2014-441		scandibyg	
Hovedprojekt					
Genopførte boliger - etape 3-5		Proj. nr.		K(B)1.01_E3-5	
Boligplan B1					
Konstr.: RDL	Tegn.: RDL	Mål: 1:50	Godk.:	Dato: 2016-04-08	
<input checked="" type="checkbox"/> Tødelserne	Scandibyg AS	Hjortensvej 3, 8770 Løjrup	hjo@scandibyg.dk	+45 7987 2500	
<input type="checkbox"/> Arbejdet/landskabsudviklet	RAVN Arkitektur	Toldbodvej 1, 7100 Vejle	ra@ravndata@ravndata.dk	+45 7383 4077	
<input type="checkbox"/> Igenier	INCENSIUS VE AS	Egevej 1, 5000 Odense	post@incensius.dk	+45 7518 0111	