		Dokumentnavn:	Side (af):
		<b>Drift og vedligehold Bygningsdelskort</b>	1 - (2)
SFB kode	Bygningsdel	Sagsnummer	
(68)1.01	Emhætte	2010-401	

### **Bygningsdelsbeskrivelse**

Beskrivelsen indeholder følgende:

#### **Placering**

Køkken

#### **Konstruktionsbeskrivelse**

#### **Materialebeskrivelse**

Emhætte  
Ean nr. 5703347513534



Leverandør

Thermex Scandinavien A/S, Farøvej 30, 9800 Hjørring, tlf.:98926233

#### **Den samlede forventede levetid**

20 år

#### **Den overordnede mængde**

1 stk.


### **Besigtigelsesansvisning**

### **Vedligeholdelsesansvisning**

Støvflejrning: Støvsugning foretages med blødt mundstykke.

Tilsmudsning: Aftørres med en fugtig klud, opvredet i en let sulfoopløsning.

Filter: Rengøres i opvaskemaskine.

		Dokumentnavn:	Side (af):
		<b>Drift og vedligehold Bygningsdelskort</b>	2 - (2)
SFB kode	Bygningsdel	Sagsnummer	
(68)1.01	Emhætte	2010-401	

### **Besigtigelsesaktiviteter**

Vigtigt flamber aldrig under emhætten.

- Tidspunkt for første besigtigelse: 2013
- Besigtigelsesinterval : Løbende
- Mængde:
- Hvem der skal udføre besigtigelsen: Brugere

### **Vedligeholdelsesaktiviteter**

Aftøres med en fugtig klud og opvaskemiddel.  
 Filter bør rengøres 2 gange månedlig.  
 Kan rengøres i opvaskemaskine.  
 Indvendig rengøring foretages 2 gange årlig, eller efter behov.

### **Udskiftningsaktiviteter**

Henvisning.

<http://thermex.dk/41-Central-Line/173-Plan-250>